

# RICHIAMO



Se ha acquistato un **moschettone ROCKY** O **UN RINVIO ROCKY** tra il **01/01/12 e il 10/10/13**, legga **ATTENTAMENTE** queste informazioni.

Nel quadro dei nostri controlli di qualità e sicurezza, le squadre di controllo SIMOND hanno identificato, su 2 moschettoni ROCKY, un malfunzionamento del rivetto tra il corpo moschettone e la leva che potrebbe causare la fuoriuscita del perno dalla sede.

## Lista dei modelli interessati da questo Richiamo Prodotto:



65297 MOUSQUETON ROCKY POLI DROIT  
65497 MOUSQUETON ROCKY POLI DROIT  
821603 DEGAINE ROCKY SIMOND  
1226625 MOUSQUETON ROCKY VIS SIMOND  
1226628 DEGAINE ROCKY FIL MIXTE  
1603101 X5 PACK ROCKY FIL MIXTE  
1647706 MOUSQUETON ROCKY BLEU  
1647707 MOUSQUETON ROCKY MARRON  
1647708 MOUSQUETON ROCKY JAUNE  
1704299 X5 PACK ROCKY  
1713706 QUICKDRAW ROCKY SET 17CM  
1759996 QUICKDRAW ROCKY BLUE SET  
1759997 CARABINER ROCKY VIS BLUE  
1760147 CARABINER ROCKY VIS YELLOW

## I numeri di serie interessati da questo Richiamo Prodotto sono:

I prodotti marchiati Cxxxx12 e Cxxxx13 sono già stati controllati e sono **CONFORMI**.



**CONFORME**


Devono essere verificati i prodotti fabbricati nel 2012 e nel 2013 marchiati xxxx12 e xxxx13




**DA VERIFICARE**

## **CONTROLLI IL SUO MOSCHETTONE, PRIMA DI UTILIZZARLO NUOVAMENTE**

Ecco come verificare se il moschettone è conforme, il rivetto non battuto presenta un'estremità appuntita e rischia di uscire dalla sua sede.



**CONFORME**



**NON CONFORME**

Se il suo moschettone non è conforme o in caso di dubbio, può contattarci o riportarlo a:

via mail: [information@simond.fr](mailto:information@simond.fr)  
Simond SAS – Service Qualité  
ZA Les Trabets - 74310 Les Houches – France

O  
Nel negozio DECATHLON di sua scelta

Simond la ringrazia per la sua comprensione

Affissione fino al 30/04/2014